



臺北自來水事業處

推薦優良水池水塔清洗廠商服務報告書

臺北市立濱江國中

服務廠商：中國企業社

通報編號：B112070428

中華民國112年07月22日



讓您生活更美好

(111)北水字第 0018 號

臺北自來水事業處
清洗水池水塔優良廠商證明書

查 中國企業社 (登記證 警字第 95899389)
經審認符合本處優良水池水塔清洗廠商作業要點規定，特推薦為優良水池水塔清洗廠商，特頒證明書以資證明。

推薦有效期間：111 年 12 月 1 日至 112 年 11 月 30 日
負責人：洪輝翔
營業地址：新北市新莊區自強街 81 巷 21 號 4 樓

處長陳錦祥

中華民國 111 年 12 月 14 日

台. 水池水塔清洗工作證 (訓)
北好水

姓名：洪萬元
工作證號：W1110126
有效期限：112 年 11 月 30 日
廠商名稱：中國企業社

台. 水池水塔清洗工作證 (訓)
北好水

姓名：洪輝翔
工作證號：W1110127
有效期限：112 年 11 月 30 日
廠商名稱：中國企業社

台. 水池水塔清洗工作證
北好水

姓名：孟威勁
工作證號：W1110128
有效期限：112 年 11 月 30 日
廠商名稱：中國企業社

**勞工安全衛生教育訓練
結業證書**

證書字號	13203901129	補發次數	
姓名	洪輝翔	出生日期	73.07.19
身分證字號	F126052313		
訓練單位	新北市勞工安全衛生管理人員職業工會附設職業訓練中心		
訓練課程	職業安全衛生教育訓練		
訓練日期	102.11.21 至 102.12.01	發證日期	102.12.01

102.11.11 北勞檢字第 1023213307 號

臺北市勞動檢查處
職業安全衛生在職教育訓練結訓證明

姓名：洪輝翔
出生日期：73/07/19
身分證字號：F126052313
訓練時數：三小時
訓練課程：局促空間狹窄勞工安全衛生教育訓練
發證日期：104 年 7 月 29 日
發證證號：北市勞檢職訓字第 1040729-2 號
發證單位：臺北市勞動檢查處

臺北市勞動檢查處
職業安全衛生在職教育訓練結訓證明

姓名：洪輝翔
出生日期：73/07/19
身分證字號：F126052313
訓練時數：三小時
訓練課程：局促空間狹窄安全衛生宣導
發證日期：104 年 7 月 20 日
發證證號：北市勞檢職訓字第 1060720-2 號
發證單位：臺北市勞動檢查處

臺北市勞動檢查處
職業安全衛生在職教育訓練結訓證明

姓名：洪輝翔
出生日期：73/07/19
身分證字號：F126052313
訓練時數：三小時
訓練課程：局促空間狹窄安全衛生宣導
發證日期：104 年 5 月 14 日
發證證號：北市勞檢職訓字第 1080514-1 號
發證單位：臺北市勞動檢查處

**勞工安全衛生教育訓練
結業證書**

證書字號	109N02422040105	補發次數	
姓名	洪輝翔	出生日期	73.07.19
身分證字號	F126052313		
訓練單位	中國勞工安全衛生管理學會附設台北職訓中心		
訓練課程	內種職業安全衛生業務主管安全衛生教育訓練		
訓練日期	109.10.05 至 109.10.14	發證日期	109.11.02

臺北市政府新北勞職字第 109610904 號


用水設備改善建議表

勾選v	建議改善項目	說明
	1. 自來水系統與消防系統管線連結	當逆止閥故障時，易造成消防水逆流而污染飲用水。(詳消防污染防制說帖或改善圖說)
	2. 蓄水池/水塔龜裂或漏水	水質易遭污水入滲，而影響用水品質。
	3. 蓄水池、水塔周邊或頂部堆置雜物或積水	易孳生蚊、蟲或積水滲入，而影響環境及飲用水衛生。
	4. 污水管通過蓄水池內部或上方	當污水管滲漏，污水將入侵水池而造成污染。
	5. 蓄水池池壁與外牆未隔離，或位於地板下與污水池或化糞池相鄰	當池壁龜裂，易遭污水滲入而造成污染。
	6. 蓄水池、水塔三極棒或揚水管孔洞未密閉	易遭污物、蟲蚊或污水入侵而污染水質。
	7. 人孔蓋 未密閉/破損/無蓋/未上鎖	易導致污物或污水入侵而污染飲用水。
	8. 人孔突緣未提高或破損	易遭積水污水入侵而污染水質。
	9. 人孔蓋/沉水幫浦/爬梯/鋼筋或配件嚴重銹蝕	產生銹水，影響用水品質及維護作業之安全。
	10. 溢排管通氣管防蟲網 未設/無倒U/破損	蟲、蚊及蟑螂等易沿此入侵，影響用水水質。
	11. 未經蓄水池直接由進水管線使用馬達直接抽水	當水壓不足或停水時，易吸入污水而造成水質污染。
	12. 蓄水池、水塔容量過大，且洗前餘氯<0.1mg/L	自來水滯留過久，易變質而影響飲用水衛生。
	13. 其他:	

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：中國企業社

檢查日期：112年07月16日

基本資料	臺北市中山區樂群二路262號					連絡人	宗先生		
	場所名稱	臺北市立濱江國中	e-mail			電話	85020126		
水池1座，總計157.5噸；水塔4座，總計208噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>停車場</u> 編號： <u>A</u> (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z) ☐ 1樓地面 ☒ 地下1層 ☐ 其他							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☒ FRP							
	容量	容量：L 14 W 4.5 H 2.5 (m) 157.5 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生鏽 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>文樓</u> 編號： <u>1</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☒ FRP							
	容量	容量：L 4 W 2 H 2 (m) 16 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生鏽 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
清洗前	水池	2023/07/16	07:35	0.96	7.4	69	0	-	
	水塔	2023/07/16	08:15	0.83	7.3	67	0	-	
清洗後	水池	2023/07/16	09:05	0.58	7.5	73	0.57	-	
	水塔	2023/07/16	09:30	0.57	7.4	69	0.56	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章	 			
證號：									

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第__頁；共__頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

(停車場)水池A清洗前



(停車場)水池A清洗後



(文樓)水塔1清洗前



(文樓)水塔1清洗後



用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表

廠商名稱：中國企業社

檢查日期：112年07月16日

基本資料	臺北市中山區樂群二路262號				連絡人	宗先生			
	場所名稱	臺北市立濱江國中	e-mail		電話	85020126			
水池1座，總計157.5噸；水塔4座，總計208噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u> </u> 編號： <u> </u> (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z)							
		☐ 1樓地面 ☐ 地下 <u> </u> 層 ☐ 其他 <u> </u>							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L <u> </u> W <u> </u> H <u> </u> (m) <u> </u> 噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 <u> </u> ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與汙水池或化糞池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生鏽 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>理樓</u> 編號： <u>2</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☒ FRP							
	容量	容量：L <u>44</u> W <u>2</u> H <u>2</u> (m) <u>176</u> 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 <u> </u>							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生鏽 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	
清洗前	水池								
	水塔	2023/07/16	08:25	0.81	7.4	67	0	-	
清洗後	水池								
	水塔	2023/07/16	09:25	0.56	7.4	68	0.54	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章	廠商簽章		教育訓練合格人員	證號：


備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第 頁；共 頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)


()水池清洗前




()水池清洗後



(理樓)水塔2清洗前



(理樓)水塔2清洗後



用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表


廠商名稱：中國企業社

檢查日期：112年07月16日

基本資料	臺北市中山區樂群二路262號				連絡人		宗先生		
	場所名稱		臺北市立濱江國中		e-mail		電話		
水池1座，總計157.5噸；水塔4座，總計208噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u> </u> 編號： <u> </u> (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L <u> </u> W <u> </u> H <u> </u> (m) <u> </u> 噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 <u> </u> ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>理樓</u> 編號： <u>3</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☒ FRP							
	容量	容量：L <u>4</u> W <u>2</u> H <u>2</u> (m) <u>16</u> 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 <u> </u>							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
清洗前	水池								
	水塔	2023/07/16	08:30	0.82	7.3	65	0	-	
清洗後	水池								
	水塔	2023/07/16	09:40	0.55	7.4	68	0.56	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章	廠商簽章		 證號：	

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第__頁；共__頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

()水池清洗前	()水池清洗後
(理樓)水塔3清洗前	(理樓)水塔3清洗後
 A photograph showing the interior of a water tower before cleaning. The walls and floor are covered in a thick, yellowish-brown sludge. A metal ladder is leaning against the wall, and a white sign with Chinese text is attached to it.	 A photograph showing the interior of the same water tower after cleaning. The walls and floor are now clean and white, with no visible sludge. The metal ladder and white sign are still present in the same position.

用戶用水設備檢查及水質檢驗紀錄表


廠商名稱：中國企業社

檢查日期：112年07月16日

基本資料	臺北市中山區樂群二路262號				連絡人		宗先生		
	場所名稱		臺北市立濱江國中		e-mail		電話		
水池1座，總計157.5噸；水塔4座，總計208噸；									
水池設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u> </u> 編號： <u> </u> (編號以英文字母表示如：A.B.C...Z)							
		☐ 1樓地面 ☐ 地下 <u> </u> 層 ☐ 其他 <u> </u>							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☐ FRP							
	容量	容量：L <u> </u> W <u> </u> H <u> </u> (m) <u> </u> 噸							
	周圍狀況	☐ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 4 積水 ☐ 6 設於地面(板)下 ☐ 其他 <u> </u> ☐ 5 污水管由內部或上方通過 ☐ 6 與外牆未隔離 ☐ 6 與污水池或化糞池相鄰							
	結構體	☐ 正常 ☐ 2 與消防水池併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☐ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	☐ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☐ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☐ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
內部狀況	☐ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 沉水幫浦銹蝕 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕								
水塔設備檢查	位置樓層	棟別或地點： <u>體樓</u> 編號： <u>4</u> (編號以阿拉伯數字表示如：1.2.3...10)							
	結構材質	☐ 不銹鋼 ☐ 鋼筋混凝土 ☒ FRP							
	容量	容量：L <u>0</u> W <u>0</u> H <u>0</u> (m) <u>0</u> 噸							
	周圍狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放污物雜物 ☐ 10 外部爬梯銹蝕 ☐ 其他 <u> </u>							
	結構體	☒ 正常 ☐ 2 與消防水塔或管線併用 ☐ 3 龜裂滲水 ☐ 3 漏水 ☐ 設置消防污染防制設備							
	頂部狀況	☒ 正常 ☐ 4 堆放機器雜物 ☐ 4 積水 ☐ 7 孔未密閉(三級棒等) ☐ 其他 <u> </u>							
	人孔狀況	☒ 正常 ☐ 8 未密閉 ☐ 8 未上鎖 ☐ 8 蓋破損 ☐ 8 無蓋 ☐ 9 孔緣未提高或破損 ☐ 10 孔蓋生鏽							
	溢排管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無溢排管							
	通氣管	☒ 正常 ☐ 11 未設倒U ☐ 11 未設防蟲網 ☐ 11 防蟲網破損 ☐ 無通氣管							
	內部狀況	☒ 正常 ☐ 池內有異物 ☐ 底部不潔 ☐ 10 鋼筋裸露生銹 ☐ 10 爬梯或配件銹蝕							
採樣地點		採樣日期	採樣時間	濁度	pH值	總溶解固體量	自由有效餘氯	氨氮	水質評估
飲用水水質標準限值				2NTU	6.0~8.5	500mg/L	0.2~1.0mg/L	0.1mg/L	☒ 水質合格 ☐ 水質不合格
清洗前	水池								
	水塔	2023/07/16	08:45	0.83	7.4	65	0	-	
清洗後	水池								
	水塔	2023/07/16	10:35	0.54	7.5	68	0.56	-	
說明	水質檢驗數據「ND」表示未檢出；「NA」表示未檢測；「-」表示氨氮符合水質標準；「+」表示氨氮不符合水質標準。清洗後水質仍不符合水質標準應立即回報臺北自來水事業處水質科87335962。								
建議改善事項					用戶簽章	廠商簽章		 證號：	

備註：每個水池及水塔都需檢查並做成紀錄。(第__頁；共__頁)。

水池及水塔現場清洗照片(請依序貼照片)

()水池清洗前	()水池清洗後
(體樓)水塔4清洗前	(體樓)水塔4清洗後
 A photograph showing the interior of a water tower before cleaning. The walls are heavily covered in a thick, yellowish-brown sludge or biofilm. A white bucket with a label is placed on the floor, and some electrical wiring is visible.	 A photograph showing the interior of the same water tower after cleaning. The walls are now clean and free of the previous sludge, appearing as a uniform light brown color. The white bucket and wiring are still present in the same position.