

感 電 災 害 預 防


預防感電

全員備戰！


做好防護




！ 活線作業
需配戴絕緣防護具



！ 電動機具設備
加裝漏電斷路器
一旦偵測到漏電，它會立即切斷電路



！ 交流電焊機之自動電擊防止裝置
應貼有型式驗證合格標章



！ 鄰近高壓電作業時
應與高壓電保持距離
在接近11.4千伏特(KV)作業時應保持1公尺以上，
電壓越高需保持的距離也越遠。



臺北市勞動檢查處

網址 | <https://lio.gov.taipei/> 電話 | (02)2308-6101

關心您



廣告