

用水設備定期維護管理檢查紀錄表

機關(場所)名稱：臺北市立濱江國民中學

設備名稱	檢查項目	檢查重點	檢查結果	檢查日期	檢查人簽名	檢查頻率	備註
總水表	指針度數	是否大於當期水費單度數	☒ 符合 ☐ 不符合，已通知水處複查	109.8.14	→ 王 員	每月一次	
	指針轉動	蓄水池進水中	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.14	→ 王 員	每月一次	
地下室蓄水池	上下四周環境	無雜物、無易燃品	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.14	→ 王 員	每月一次	
	結構體	無裂縫或漏水	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.14	→ 王 員	每月一次	
	溢流管	無溢流水且有防蟲網	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.14	→ 王 員	每月一次	
	通氣管	有防蟲網	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.14	→ 王 員	每月一次	
	上方	無汙水管通過	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.14	→ 王 員	每月一次	
	人孔蓋	加鎖	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.14	→ 王 員	每月一次	
	爬梯	無鏽蝕，牢固	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.14	→ 王 員	每月一次	
	內部	定期清洗	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.14	→ 王 員	每年至少一次	
屋頂水塔	上下四周環境	無雜物、無易燃品	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.26	→ 王 員	每月一次	
	結構體	無裂縫或漏水	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.26	→ 王 員	每月一次	
	溢流管	無溢流水且有防蟲網	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.26	→ 王 員	每月一次	
	通氣管	有防蟲網	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.26	→ 王 員	每月一次	
	人孔蓋	加鎖	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.26	→ 王 員	每月一次	
	爬梯	無鏽蝕，牢固	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.26	→ 王 員	每月一次	
	內部	定期清洗	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.26	→ 王 員	每年至少一次	
供水管線	明管	目視無龜裂或漏水	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.26	→ 王 員	每月一次	
衛生設備	馬桶、水龍頭等	目視無漏水	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.8.26	→ 王 員	每月一次	

用水設備定期維護管理檢查紀錄表

機關(場所)名稱： 臺北市立濱江國民中學

設備名稱	檢查項目	檢查重點	檢查結果	檢查日期	檢查人簽名	檢查頻率	備註
總水表	指針度數	是否大於當期水費單度數	☒ 符合 ☐ 不符合，已通知水處複查	109.7.10	王宗賢	每月一次	
	指針轉動	蓄水池進水中	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.10	王宗賢	每月一次	
地下室蓄水池	上下四周環境	無雜物、無易燃品	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.10	王宗賢	每月一次	
	結構體	無裂縫或漏水	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.10	王宗賢	每月一次	
	溢流管	無溢流水且有防蟲網	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.10	王宗賢	每月一次	
	通氣管	有防蟲網	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.10	王宗賢	每月一次	
	上方	無汙水管通過	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.10	王宗賢	每月一次	
	人孔蓋	加鎖	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.10	王宗賢	每月一次	
	爬梯	無鏽蝕，牢固	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.10	王宗賢	每月一次	
	內部	定期清洗	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.10	王宗賢	每年至少一次	
屋頂水塔	上下四周環境	無雜物、無易燃品	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.29	王宗賢	每月一次	
	結構體	無裂縫或漏水	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.29	王宗賢	每月一次	
	溢流管	無溢流水且有防蟲網	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.29	王宗賢	每月一次	
	通氣管	有防蟲網	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.29	王宗賢	每月一次	
	人孔蓋	加鎖	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.29	王宗賢	每月一次	
	爬梯	無鏽蝕，牢固	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.29	王宗賢	每月一次	
	內部	定期清洗	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.29	王宗賢	每年至少一次	
供水管線	明管	目視無龜裂或漏水	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.29	王宗賢	每月一次	
衛生設備	馬桶、水龍頭等	目視無漏水	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.7.29	王宗賢	每月一次	

用水設備定期維護管理檢查紀錄表

機關(場所)名稱： **臺北市立濱江國民中學**

設備名稱	檢查項目	檢查重點	檢查結果	檢查日期	檢查人簽名	檢查頻率	備註
總水表	指針度數	是否大於當期水費單度數	☒ 符合 ☐ 不符合，已通知水處複查	109.6.17	王宗良	每月一次	
	指針轉動	蓄水池進水中	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	
地下室蓄水池	上下四周環境	無雜物、無易燃品	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	
	結構體	無裂縫或漏水	☐ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	
	溢流管	無溢流水且有防蟲網	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	
	通氣管	有防蟲網	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	
	上方	無汗水管通過	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	
	人孔蓋	加鎖	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	
	爬梯	無鏽蝕，牢固	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	
	內部	定期清洗	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每年至少一次	
屋頂水塔	上下四周環境	無雜物、無易燃品	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	
	結構體	無裂縫或漏水	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	
	溢流管	無溢流水且有防蟲網	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	
	通氣管	有防蟲網	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	
	人孔蓋	加鎖	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	
	爬梯	無鏽蝕，牢固	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	
	內部	定期清洗	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每年至少一次	
供水管線	明管	目視無龜裂或漏水	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	
衛生設備	馬桶、水龍頭等	目視無漏水	☒ 符合 ☐ 不符合，改善中	109.6.17	王宗良	每月一次	